

# AUTOTEILE

Der Spezialist  
für Lenkgetriebe

# Jakobs

GmbH

Nicht zur Instandsetzung / Pfanderstattung geeignete Altteile

Axialspurstange gebrochen oder verbogen



Ölleitungen verbogen



Anschluss Ölleitung ausgebrochen



Spindelverzahnung stark beschädigt



Gehäuse gebrochen



Gehäuse gerissen oder gebrochen



Gehäuse stark korrodiert / beschädigt



Starke Riefen oder starker Rost an der Zahnstange



Wassereintritt oder extreme Korrosion des Gehäuses bei elektrischen Bauteilen



Beschädigte, gebrochene oder fehlende Stecker /Kontakte/Kabel



Beschädigter, geöffneter oder fehlender Motor oder Steuergerät



Bei Kugelumlaufnuten: zu starke Korrosion / Verschleiß der Lenksegmentwelle (nach Prüfung)



ät